




Montážní návod Schiedel UNI SMART



I. Založení z jednotlivých prvků



2. provedení místa pro připojení kouřovodu



3. Standardní postup montáže



4. Čelní deska



VÝOBEČNÁ UPOZORNĚNÍ:

- Prosime respektovat!
- Schiedel UNI SMART je vícevrstvý komínový systém s přívodem vzduchu mezi tvárnici a připojenou vložkou.
- Montáž komínového systému Schiedel UNI SMART provádějte podle tohoto montážního návodu a dalších montážních návodů, které jsou součástí dodávky. Montáž větracího systému je povolená a provádějte ji pečlivě. Zajistěte tím bezchybnou funkci komínu a jeho dlouhotrvajícího fungování.
- Kromě toho důrazně upozorjujeme na dodržování platných stavebních předpisů a norm, jaké jsou příslušných předpisů, týkajících se bezpečnosti práce.
- Při provádění montážních prací je nutné komínové těleso vždy zkrátit, aby nedošlo k poškození sítí.

Před začátkem stavby:

- Před započetím montáže musí být známa výška, umístění i orientace komínových dvírek a rezivních otvorů, stejně jako výška a orientace místa pro připojení spotřebiče.
- Zároveň se před začátkem montáže musí provéřit, zda umístění všech otvorů odpovídá požadovaným normám. Jíž v této fázi doporučujeme kontak a konzultaci s komínem nebo rezivním technikem. Pro statické zajištění nadřízené části komínu použijete statiku soupravu dle RVB nebo podle doporučení v technických podkladech.

Instrukce pro zpracovatele - montáž:

- Broušené tvárnice (1 m komína + 3 tvárnice) se lepí tenkovrstvou matou (matu součást dodávky). Zbývají malty z tvárnice vždy hned odstranit!
- Mata pro pojivojivou tvárnici nemají zářez a ucpat rohové otvory pro připojování výstavu ani vložek. Ochranné keramické vložky z izolací nálevkem musí být vždy zavřeny doširoka pro přívod vzduchu. Poukaz je, že vložky (oba konci vložek) musí být zavřeny prachu (oba konci vložek). Pokud je třeba, nahání se mítka do dvou vrstev. Pri montáži vložek se musí především vložky (vložky) tím, že ihned odstraňovat pomocí vylhašovače spárovací hmoty.

Důležité!

- Komín musí být zpevněn, dostatečně únosným základem, na kterém je provedena hydroizolace.
- Výška založení komínu musí být taková, aby kondenzátor a deska pro přívod externího vzduchu v první tvárnici byly osazeny nad ironií čisté podlahy.

Místo pro připojení kouřovodu/spotřebiče

- Minimální osvávka výška připojení kouřovodu/spotřebiče je 82 cm. Je-li třeba osadit kouřovod výše, lze tak učinit vkladem dalších tvárnic a vložek s izolací - viz standardní postup, tedy v násobcích 33 cm.
- Napojení kouřovodu nelze provádět přes rohy tvárnice.
- Okoř hrdla vložky pro připojení kouřovodu (sponucho) se osazuje, do výřezu vložky je umístěna deka pro vložkové vlnky.
- Kovové uširokění, které se zapichuje do izolace, zabrhuje přilšímu zatížení desky za hradou tvárnici.
- Mezi kouřovodem a sponuchem musí být zajistěna dilatace. Použijte originální napojovací díly. Pro teplotu nad 160 °C je nutné použít nerezové připojovací díly kouřovodu osazované na vnitřní část keramického vložek.

Neopomítejte prosím!

- U větracího systému nebo nebo snížených sítí je potřeba záštíti konstrukci kondenzátoru jízdom - doporučujeme osadit na ústí komínu komínovou štráku, z důvodu zadržení průniku srážek do komínu.
- Všechny varianta uširokění komínu je nutné zakončit a hranou poslední tvárnice, aby byla zachována přivárací mezeru pod krycí deskou po celém obvodu.
- Omotivní kroužek z dlaninou musí být konzistentní a musí být pravidelně kontrolován v čistém prostředí.
- Při připojování neutralizační kondenzátoru použijte Neurosept. Při jeho instalaci se držte přiloženého montážního rámu.
- Při uvedení komínu do provozu je nutné provést kontrolu, doložit přislíbenou zprávu a ujistit se identifikací rukou. Štědro je pouštět dodavky (příbalen v Základní soupravě).
- V nadřízené části komínu v prostoru, kde komín prochází nevyztuženými částmi objektu, obložit komín tepelnou izolací z důvodu omezení tepelných mostů a zabránění vzniku kondenzace.

Provedení kónického výstavu - osazeni kónusu

- Před prováděním kónického výstavu musí být osazena kryc deska.
- Naměřit o kolci a třískou zkrátit poslední vložku. Potom vložku vlepit a osadit na ni komín viz. obr. 11.1 - 11.7.


Statické zajištění komínu

- Komín je třeba každé cca 4 m výšky bočně zajištiti, jako boční zajištění se uvádí i při chodbu těhou strupem konstrukci (např. zelezobetonovým strupem, prefabricovaným strupem s nosníky a keramickými vložkami, apod.). Pro boční zajištění v oblasti krovu z číselníků výstavky musí být použit kotvení prvek do krovu. Tento prvek je určen pro vložky podél krovu a vložky podél krovu.
- Při výrobcích komínových systémů je standardním způsobem použití krycích desek, když je komín vložen do výstavky.


Neopomítejte prosím!

- U větracího systému nebo nebo snížených sítí je potřeba záštíti konstrukci kondenzátoru jízdom - doporučujeme osadit na ústí komínu komínovou štráku, z důvodu zadržení průniku srážek do komínu.
- Všechny varianta uširokění komínu je nutné zakončit a hranou poslední tvárnice, aby byla zachována přivárací mezeru pod krycí deskou - sifonem. Při tom je třeba vložky zkrátit a vložky poslat do výrobce.
- Omotivní kroužek z dlaninou musí být konzistentní a musí být pravidelně kontrolován v čistém prostředí.
- Při uvedení komínu do provozu je nutné provést kontrolu, doložit přislíbenou zprávu a ujistit se identifikací rukou. Štědro je pouštět dodavky (příbalen v Základní soupravě).
- Ostatní výrobce mohou mít jiné požadavky na zajištění.

5. Připojení kouřovodu



6. Připojení přívodu externího spalovacího vzduchu



7. Prostup stropem, odstup od okolních konstrukcí



8. Prostup krovem




9. Statické zajištění



10a. Úprava komína nad střechou - prvky FINAL



10b. Úprava komína nad střechou - zateplení



VermiS ZERO




Jednoduché, bezpečné řešení
Využití pro klíčové požadavky moderních domů...

- Splňuje Blower door test
- Vermikulitová deska s vysokou teplotní odolností splňuje NULOVOU vzdálenost od hořlavých materiálů
- Ideální prvek pro vytvoření těsného prostupu komínového tělesa obálky budovy

VermiS ZERO je osvědčené řešení pro napojení parožábrany a zajištění vzdálenosti od hořlavých materiálů v nízkoenergetických a pasivních domech.

VermiS ZERO slouží pro bezpečné napojení parotěsných folii na keramické komín. Vermikulitové desky musí být chráněny před přímým působením vody. Při použití vermiculitového prostupu VermiS ZERO je dodržen předepsaný odstup hořlavých konstrukcí od pláště komínu.




Používaj ochranné brýle

Použív respirátor


Používaj chrániče sluchu

Montážní návod VermiS ZERO



Obsah sady VermiS ZERO:

Díly VermiS ZERO® (4 ks)
Karta se spojovacího tmelu (1 ks)
Páska se spounou (5 m)
Spojovací vrut (8 ks)
Montážní návod (1 ks)
Výška dílu VermiS ZERO: 40 cm
* Rozměry dílu v závislosti na velikosti komínu



V případě použití dvouprůduchové tvárnice nebo tvárnice s větrací šachetou, použít přídavné rovné díly a postupovat dle montážního návodu.

Sortiment VermiS ZERO*

ZÁKLADNÍ SADA	PRODLUŽENÍ
VermiS ZERO 416	VermiS ZERO 1820
173199	173200
Prodložení 140 mm (pár)	Prodložení 310 mm (pár)
173201	173202
Prodložení 500 mm (pár)	173203


* Pro správné objednání dílu, kontaktovat obchodního zástupce

Napojení Schiedel UNI Smart

- Připojení spotřebiče a kouřovodu na komín Schiedel UNI Smart svěřte odborné topenářské nebo krbařské firmě.
- Pro připojení kouřovodu na hrdlo soplouchu použijte odpovídající originální napojovací dil Schiedel, který zaručuje bezpečné a těsné napojení. Mezi kouřovodem a soplouchem musí být zajištěna **dilatace**.
- Maximální hloubka zasunutí kouřovodu do napojovacího dílu je 6 cm.
- V případě nevhodného způsobu napojení nebo použití neoriginálních neovřených komponentů hrozí poškození komína. Jedná se o nedodržení montážního návodu a reklamace v takovém případě nemůže být uznaná jako oprávněná.
- Na spalínové cestě musí být před uvedením do provozu (i provizorního) provedena revize v předepsaném rozsahu a vystavena kladná revizní zpráva podle platné legislativy v době uvedení do provozu.

Příslušenství

Napojovací díly nové generace



- Provedení
- Plochá samolepicí těsnící šnůra
- Variabilita instalace


Kamenný napojovací dil (pouze pro napojení 90°)

Univerzální napojovací dil (pro napojení 45° a 90°)


Přechod PRIMA na ABS, ADV, STABIL

PŘED MONTÁŽÍ

PO MONTÁŽI



Nesprávné napojení kouřovodu



Univerzální napojovací dil ABSOLUT a UNI ADVANCED

světlý Ø kouřovodu v cm	13	14	16	16	16	18
světlý Ø komínu v cm	16	14	16	18	20	18
SAP objednací znak	170494	170497	170504	170505	170506	170507
20	15	15	15	18	-	-

NOVÝ TYP (bez proložky) SAP objednací znak 171055 170501 170502 170503 170508 -

světlý Ø kouřovodu v cm	12	14	16	18	20	15	15	18	20
světlý Ø komínu v cm	14	14	16	18	20	16	18	20	20
SAP objednací znak	131056	131058	131063	131067	131072	131062	131065	131068	131070
12	13	13	14	14	16	14	16	16	-

16 14 16 18 20 15 16 18 20 -

světlý Ø kouřovodu v cm	12	13	13	14	14	16	18	20
světlý Ø komínu v cm	14	14	16	18	20	16	18	20
SAP objednací znak	131059	ATYP	131060	ATYP	131064	131066	131068	131070
12	13	13	14	14	16	18	20	-

ATYP 131059 170456 170471 170472 na vyžádání 170473 -

světlý Ø kouřovodu v cm	12	12	13	13	13	13
světlý Ø komínu v cm	14	18	16	18	20	25
SAP objednací znak	170464	170466	170468	170469	170470	170473
12	15	15	15	15	16	20

15 16 18 20 25 20 -

světlý Ø kouřovodu v cm	12	13	13	14	14	16
světlý Ø komínu v cm	14	16	18	18	20	20
SAP objednací znak	170456	170461	170544	170542	170547	170543
12	13	13	14	14	16	20

12 13 13 14 14 16 20 -

Kotvení prvek do krovu univerzální	SAP objednací znak ABS, ADV	hmotnost v kg	maximální rozsah kroků v mm
		011114	15,6

011114 15,6

UNI Smart: Ø (cm)	Vnitřní rozměr (cm)	Bez statické soupravy	Maximální přípusť výšky nad základem krovu (m)
Komínový pláště			
16 / 18	36 x 36	I	1,5
16L / 18L	36 x 50	I	1,5
16/16 / 16L / 18/18	36 x 67	I	1,5
16L/16 / 16L/18/18L/18	36 x 83	I	1,5
		2	2
		3	3
		2	2
		3	3

36 x 36 1,5 1,5 2 3

Statická souprava 2 x 3 m (2 ks závitové ty