




Montážní návod Schiedel UNI SMART



I. Založení z jednotlivých prvků




2. provedení místa pro připojení kouřovodu



3. Standardní postup montáže



4. Čelní deska



VÝEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- Prosopek respektovat!
- Schiedel UNI SMART je vícevrstvý komínový systém s přívodem vzduchu mezi tvárnici
- Montáž komínového systému Schiedel UNI SMART provádějte podle tohoto montážního návodu a dalších montážních návodů, které jsou součástí dodávky.
- Montáž větracích dveří a rezonančních otoček provádějte ji pečlivě. Zajistěte tím bezchybnou funkci komína a jeho dlnost.
- Kromě toho důrazně upozorňujeme na dodržování plánových stavebních předpisů a norm, stejně jako příslušných předpisů, týkajících se bezpečnosti praci.
- Při průrení montážních prací je nutné komínové těleso vždy zakryt, aby nedošlo k poškození dešťovými (sněhovými) srážkami nebo stavebními nedostatkami.

Před začátkem stavby:

- Před započetím montáže musí být známa výška, umístění i orientace komínových dveří a dalších čisticích a větracích otoček, stejně jako výška a orientace místa pro připojení spotřebiče.

Zároveň se před začátkem montáže musí provéřit, zda umístění všech otvorů odpovídá požadovaným normám. Jíž v této fázi doporučujeme konzultaci s komínem nebo rezinovým technikem. Pro statické zajistění nadstřelné části komína použijete statoukovou soupravu dle PD-RD podle doporučení v technických podkladech.

Instrukce pro zpracovatele - montážní:

- Broušené tvárnice (1 m komína + 3 tvárnice) se lepí tenkostennou maltou (malta součást dodávky). Zbytky malty ze tvárnice musí vždy hned odstranit.

Malta pro pojivovaní tvárnice nemá zářcat a ucpat rohové otvory pro případnou výstavu ani výrobu vodotěsnosti. Ochranné keramické vložky s izolačním nálepkem musí být zbarveny prachem (oba konci vložek).

Vložky mají délku L = 66 cm (event. 33 cm) a spojují se správodlouhem hmotou RAPID (součást dodávky). Správodlouhové plochy vložek musí být zbarveny prachem (oba konci vložek). Pokud je třeba, nahrajte se malta do vložek vrtákem. Při montáži vložek se musí především využít vyhlašovače.

Důležité!

Komín musí být zpevněn, dostatečně únosném základu, na kterém je provedena hydroizolace.

Výška založení komína musí být taková, aby kondenzátová díra a deska pro přívod externího vzduchu v první tvárnici byly osazeny nad svornou částí podlahy.

Provedení konického výstřihu - osazení kónusu

Před provedením konického výstřihu komína musí být osazena krycí deska.

Ostatně o kolci je třeba zkrátit poslední vložku. Potom vložku vlepat i osadit na ni komis viz. 11.1 - 11.7.

Místo pro připojení kouřovodu/spotřebiče

- Minimální osvává výška připojení kouřovodu/spotřebiče je 82 cm. Je-li třeba osadit potrubí výše, lze tak učinit vkladem dalších tvárnic a vložek s izolací - viz standardní postup, když je výška 33 cm.
- Napojení kouřovodu nelze provádět přes roh tvárnice.
- Okoř hrdla pro zprovoznění spotřebiče (sopouch) se osazuje, do výřezu vložky čelní desky vloženou vlněnou vlnou.
- Kovové uhlírenky, které se zapichují do izolace, zabrabují přilšímu zatažení desky za hrany tvárnice.
- Mezi kouřovodem a sopauchem musí být zajistěna dilatace. Použijte originální napojovací díly. Pro teplostu nad 160 °C je nutno provést nerezové připojování kouřovodu osazované na vnitřní liši keramického obložky.

Neopomítejte prosím!

- U výrácí a větracích dveří je tato sachra určena pro odvod/přívod vzduchu, připravené pro vedení několika instalací. Materiál osazovaný do větrací sachry musí mít teplotní rozsah použitelnosti min. 70 °C. Při použití sachry pro větrání je nutné v patě sachry osadit rezivitní dírku. V místě, určeném pro větrání, je nutno provést otvory pro přívod/přívod vzduchu do větrací sachry tvárnice a do této otvoru po té osadit větrací miřítky.

Nedoporučujeme!

- V případě, že je komín vystříhaný a je potřeba vložit novou sachru, je nutné zakončit a hranou poslední tvárnice.
- Všechny varianta založení komínu je nutné zakončit a hranou poslední tvárnice, aby byla zachována přiváděcí mezera pod krycím deskou po celém výškovém rozsahu.
- Užití rámce (rámeček uzávěr) musí být kontrolováno a musí být pravidelně kontrolován i čistěn. Pravidelný hledání sfónu min. 15 dní.
- Při průvedení neutralizační kondenzátu použijte Neurosept. Při jeho instalaci se držte přiloženého montážního rávodu.
- Při uvedení komínu do provozu je nutné provést revizi komína, doloženou příslušnou zprávou a uživatelskou identifikací ředitelství. Ředitelství je použává dovolenou zprávou (Základní souprava).

V nadstřelné části komínu v prostoru, kde komín prochází nevyztýčenými částmi objektu, obložit komín tepelnou izolací z důvodu omezení tepelných mostů a zabránění vzniku kondenzace.

Statické zajistění komínu

- Komín je třeba každé cca 4 m výšky bočně zajistit. Jak boční zajistění se uvádí i při vedení tuhou stropní konstrukcí (např. zelenostropním stropem, prefamonolitickým stropem s nosily a keramickými vložkami, apod.). Pro boční zajistění v oblasti krovu je nutné založení výškového rezivitního dílu.
- Při vedení komínu podél několika krovů je nutné zajistit výškové konstrukce.


Pokyny zajištění bezpečnosti praci

- U výrácí a větrací dveří je tato sachra určena pro odvod/přívod vzduchu, připravené pro vedení několika instalací. Materiál osazovaný do větrací sachry musí mít teplotní rozsah použitelnosti min. 70 °C. Při použití sachry pro větrání je nutné v patě sachry osadit rezivitní dírku. V místě, určeném pro větrání, je nutno provést otvory pro přívod/přívod vzduchu do větrací sachry tvárnice a do této otvoru po té osadit větrací miřítky.


Jsou využívány následující bezpečnostní opatření:

- při řežení a vrtání nutno použít respirátor schváleného typu P3/FFP3 pro zachycení částic.
- kromě toho by měly být zavedeny technická opatření, jako použití zařízení pro řežení za mokra nebo k odtahu spalin.


5. Připojení kouřovodu




6. Připojení přívodu externího spalovacího vzduchu



7. Prostup stropem, odstup od okolních konstrukcí




8. Prostup krovem




9. Statické zajistění




10a. Úprava komína nad střechou - prvky FINAL




10b. Úprava komína nad střechou - zateplení



11. Komínová hlava



12. Závěrečné úpravy - osazení dveřík, omítání



Tento montážní návod platí pro všechny typy UNI SMART.



Obsah souprav komínového systému UNI SMART.



Čelní deska kovová SMT.



Technické oddělení - keramické komínky

Ing. arch. Rostislav Matrka 326 999 052 e-mail: rostislav.matrka@schiedel.com

Technické oddělení - nerezové komínky

p. Jan Kohout 326 999 051 e-mail: jan.kohout@schiedel.com

Schiedel, s.r.o. - centrála Horánská 1 250 81 Německý Brod

tel. 772 00 Olomouc 2 fax: 585 311 470 e-mail: info.cz@schiedel.com

Závod Olomouc

tel. 772 00 Olomouc 2 fax: 585 311 470 e-mail: info.cz@schiedel.com

www.schiedel.cz

UNI SMART


KONTAKTY

A staříček INDUSTRIES COMPANY

Technická podpora

CZ 05/2023

VermiS ZERO





Jednoduché, bezpečné řešení
Využití pro klíčové požadavky moderních domů...

- Splňuje Blower door test
- Vermikulitová deska s vysokou teplotní odolností splňuje NULOVOU vzdálenost od hořlavých materiálů
- Ideální prvek pro vytvoření těsného prostupu komínového tělesa obálky budovy

VermiS ZERO je osvědčené řešení pro napojení parožábrany a zajištění vzdálenosti od hořlavých materiálů v nízkoenergetických a pasivních domech.

VermiS ZERO slouží pro bezpečné napojení parotěsných folii na keramické komín. Vermikulitové desky musí být chráněny před přímým působením vody. Při použití vermiculitového prostupu VermiS ZERO je dodržen předepsaný odstup hořlavých konstrukcí od pláště komínu.



Použijte ochranné brýle

Použijte respirátor


Použijte chrániče sluchu

Montážní návod VermiS ZERO



Obsah sady VermiS ZERO:

Díly VermiS ZERO® (4 ks)
Karta se spojovacího tmelu (1 ks)
Páska se spounou (5 m)
Spojovací vrut (8 ks)
Montážní návod (1 ks)
Výška dílu VermiS ZERO: 40 cm
* Rozměry dílu v závislosti na velikosti komínu



V případě použití dvouprůduchové tvárnice nebo tvárnice s větrací šachetou, použít přídavné rovné díly a postupovat dle montážního návodu.

Sortiment VermiS ZERO*

| ZÁKLADNÍ SADA | PRODLUŽENÍ |
|-------------------------|-------------------------|
| VermiS ZERO 1416 | VermiS ZERO 1820 |
| 173199 | 173200 |
| Prodložení 140 mm (pár) | Prodložení 310 mm (pár) |
| 173201 | 173202 |
| Prodložení 500 mm (pár) | 173203 |


* Pro správné objednání dílu, kontaktovat obchodního zástupce

Napojení Schiedel UNI Smart


- Připojení spotřebiče a kouřovodu na komín Schiedel UNI Smart svěřte odborné topenářské nebo krbařské firmě.
- Pro připojení kouřovodu na hrdlo soplouchu použijte odpovídající originální napojovací díl Schiedel, který zaručuje bezpečné a těsné napojení. Mezi kouřovodem a soplouchem musí být zajištěna **dilatace**.
- Maximální hloubka zasunutí kouřovodu do napojovacího dílu je 6 cm.
- V případě nevhodného způsobu napojení nebo použití neoriginálních neovřených komponentů hrozí poškození komína. Jedná se o nedodržení montážního návodu a reklamace v takovém případě nemůže být uznaná jako oprávněná.
- Na spalinové cestě musí být před uvedením do provozu (i provizorního) provedena revize v předepsaném rozsahu a vystavena kladná revizní zpráva podle platné legislativy v době uvedení do provozu.

Příslušenství


Napojovací díly nové generace



PŘED MONTÁŽÍ



Nesprávné napojení kouřovodu



Univerzální napojovací díl ABSOLUT s UNI ADVANCED

| světlý Ø kouřovodu v cm | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| světlý Ø komínu v cm | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 |
| SAP objednací znak | 170494 | 170497 | 170504 | 170505 | 170506 | 170507 |
| 20 | 15 | 15 | 15 | 18 | - | - |
| NOVÝ TYP (bez proložky) | 171055 | 170501 | 170502 | 170503 | 170508 | - |
| SAP objednací znak | | | | | | |

Napojovací díl přes zed (instaviteľny), pro ABS a UNI ADV

| světlý Ø kouřovodu v cm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 15 | 15 | 18 | 20 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| světlý Ø komínu v cm | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| SAP objednací znak | 131056 | 131058 | 131063 | 131067 | 131072 | 131062 | 131065 | 131068 | 131070 |
| 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | - |
| 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | - |
| SAP objednací znak | 131059 | ATYP | 131060 | ATYP | 131064 | 131066 | 131068 | 131070 | - |

Napojovací díl - krb. kamna na ABSOLUT a UNI ADVANCED - žerny

| světlý Ø kouřovodu v cm | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| světlý Ø komínu v cm | 14 | 18 | 16 | 18 | na vyžádání | 20 |
| SAP objednací znak | 170464 | 170466 | 170468 | 170469 | 170472 | 170473 |
| 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 |
| 16 | 18 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| SAP objednací znak | 170456 | 170471 | 170472 | 170473 | na vyžádání | 170473 |

Přechod PRIMA na ABSOLUT a UNI ADVANCED

| světlý Ø kouřovodu v cm | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 | 20 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| světlý Ø komínu v cm | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| SAP objednací znak | 170537 | 170541 | 170544 | 170542 | 170547 | 170543 | 170548 |
| 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| SAP objednací znak | 170537 | 170541 | 170544 | 170542 | 170547 | 170543 | 170548 |

Kotvení prvek do krovu univerzální

| SAP objednací znak ABS, ADV | 011114 |
|-----------------------------|--------|
| hmotnost v kg | 15,6 |
| maximální rozteč kroků v mm | 1000 |

Maximální přípusť výška nad záštitou krovu (m)

| UNI Smart: Ø (cm) | Vnitřní rozměr (cm) | Bez statické soupravy | Maximální přípusť výška nad záštitou krovu (m) | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------|---------|
| | | Komínový pláště | 2 x 3 m | 3 x 4 m | 4 x 6 m |
| 16 / 18 | 36 x 36 | I | 1,5 | 2 | 3 |
| 16L / 18L | 36 x 50 | I | 1,5 | 2 | 3 |
| 16/16 / 16L / 18/18 | 36 x 67 | I | 1,5 | 2 | 3 |
| 16L/16 / 16L/18 / 18L/18 | 36 x 83 | I | 1,5 | 2 | 3 |

Statická souprava 2 x 3 m (2 ks závitové tyče, 4 ks výzvadlové tyče, spojovací materiál)

| SAP objednací znak ABS, ADV | 011111 |
|-----------------------------|--------|
| hmotnost v kg | 6,5 |

Statická souprava 4 x 4 m (4 ks závitové tyče, 12 ks výzvadlové tyče, spojovací materiál)

| | |
| --- | --- |
| SAP objednací znak ABS, ADV | 011112 |

<tbl_r cells="